

电气/机械参数

型号		100	130	150	175	200	225	250	300	350	360	400	450	500	600	700	750	850	900	1000	1250	1500	1750	2000
可用电气行程 (C.E.U.) +3/-0	mm	100	130	150	175	200	225	250	300	350	360	400	450	500	600	700	750	850	900	1000	1250	1500	1760	2000
理论电气行程 (C.E.T.) ±1	mm	103	133	153	178	204	229	254	305	355	365	406	458	509	611	713	763	865	915	1017	1271	1521	1771	2021
电阻 (C.E.T.)	kΩ	5									10									20				
机械行程 (C.M.)	mm	113	143	163	188	214	239	264	315	365	375	416	468	519	621	723	773	875	925	1027	1281	1531	1781	2031
外罩长度 (A)	mm	253	283	303	328	354	379	404	455	505	515	556	608	659	761	863	913	1015	1065	1167	1421	1671	1921	2171

电气连接

连接输出 电缆输出

- 3(+) 蓝色
- 2 黄色
- 1(-) 棕色

连接端

输出PKM

输出PKB

- 安装说明
- 完成指定的电气连接(请勿把传感器当作变阻器使用)
- 校准传感器时, 小心设置行程, 使输出电压等级不小于1%且不大于99%。

订购编码

位移传感器

4极连接器输出 DIN43650-ISO4400	M
5极连接器输出 DIN43322	B

Model

PK

未附证书	0
附线性曲线	L
塑料头颜色 (绿色)	0
塑料头颜色 (黑色)	N

0 0 0 X 0 0 0 X 0

示例: PK- M-0300 000X000X00
PK位移传感器, 4极连接器输出, DIN43650-ISO 4400, 可用电气冲程(C.E.U.) 300mm., 未附证书;绿色塑料组件

配件(标配)

从100至900 PK安装包: 2个支架, 螺钉, grower
从1000至2000 PK安装包: 3个支架, 螺钉, grower

PKIT059
PKIT061

配件(可选)

PKM 4极90°径向母连接器DIN43650; IP65 PG9夹钳, 用于直径 $\phi 6-\phi 8$ mm的电缆
PKB 5极轴向母连接器DIN43322; IP40夹钳, 用于直径 $\phi 4-\phi 6$ mm的电缆
PKB 5极轴向母连接器DIN43322; IP65 PG7夹钳, 用于直径 $\phi 4-\phi 6$ mm的电缆
PKB 5极90°径向母连接器DIN43322; IP40夹钳, 用于直径 $\phi 4-\phi 6$ mm的电缆

CON006
CON011
CON012
CON013